



Prüfbericht

Gegenstand der Prüfung LF 8

Standort: Segeletz
Landkreis: Ostprignitz-Ruppin
Amt/Stadt/Gem.: Wusterhausen

Bericht-Nr.: 551 / PW 2
Kennz.: KY - 2066
HU/SP: 05/21 /

Table with columns: Hersteller, Typ, Nummer, Km-Stand, Fahrgestell, Erstzul., Aufbau, Baujahr, Motor, Art der Kühlung, zugeordnete Pumpen.

1. Festgestellte Mängel am Fahrzeug / Ausrüstung:

Bremskraftverstärker defekt- Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter Bremsflüssigkeit unter minimum
Vorderer Schubstangenkopf ausgeschlagen
Bereifung (Bj. 2000) hat allgemeine Lebensdauer (10 Jahre) überschritten - Wechsel erforderlich

2. Pumpenprüfung: 553 / PW 2 18.06.2019 [Typ: FP 8/8 | Nummer: 1030/3005 | Hersteller: Ziegler]

2.1. Festgestellte Mängel an der Pumpe:

ohne erkennbaren Mangel

2.2. Trockensaugprüfung: Unterdruck in 4 s ohne Anschl. von Saugschl.: 0,8 bar; nach 1 Min.: 0,8 bar.

2.3. Wasserleistungs- und Druckprobe:

Table with 10 columns: Mundstück, Drehzahl, geodet. Saughöhe, Druck im Eingang, Druck im Ausgang am Fp-Manom., Druck im Ausgang am Prüf-Manom., Förderdruck, Förderstrom, Anzahl der Saugschläuche, Sauglänge.

2.4. Schließdruckprüfung: 14,5 bar bei Drehzahl: 5650 1/min Prüfzeit Pumpe: 30 Min.

3. Prüfungsergebnis:

Table with 2 columns: Fahrz.prüfg., Pumpenprüfg. and their results: nicht einsatzbereit, einsatzbereit.

aufgrund: der Mängel an Lenkung und Bremsanlage

4. Bemerkungen:

rechter Spurstangenkopf leicht erhöhtes Spiel
Motor, Getriebe und Verteilergetriebe verölt
Größere Instandsetzungen sind an diesem Fahrzeug, mit erheblichen technischen Mängeln und allgemeinen Altersverschleißsen unter der Beachtung der Relation " Zeitwert/ Instandsetzungsaufwand " nicht mehr angeraten.

Wusterhausen , den 18.06.2019

i.A.

