

HUEFFERMANN Transportsysteme GmbH – Kampehler Str. 10 – 16845 Neustadt/Dosse

**Gemeinde Wusterhausen
Am Markt 1
16868 Wusterhausen**

Datum: 15.06.2018 **Ansprechpartner:** Frau Weiss **Durchwahl:** +49 (0) 3 39 70 / 99 6- 992 **Email:** sandra.weiss@hueffermann.de

**Reparatur / Dekra-Mängelabstellung, KY-W287
Typ: HW60, FIN: 12030007892, EZ: 15.03.1990**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bzgl. der festgestellten Mängel durch die Dekra v. 13.06.2018 (beiliegend das Mängelprotokoll) und nach Rücksprache mit Herrn Schulz möchten wir Ihnen hiermit mitteilen, dass der geschätzte Reparaturwert den marktüblichen Wiederbeschaffungswert des Anhängers überschreitet.

Desweiteren sehen wir auch Probleme bei der Beschaffung der notwendigen Ersatzteile im Bezug auf die Instandsetzung der Radbremsanlage.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen

HUEFFERMANN
Transportsysteme GmbH


i. A. Sandra Weiss

Kampehler Straße 10
D-16845 Neustadt/Dosse
Tel. +49 (0) 33970 / 996 0
Fax. +49 (0) 33970 / 13218

Internet: <http://www.hueffermann.de>
Email: info@hueffermann.de


Amtsgericht Neuruppin: HRB 85
Sitz der Gesellschaft: Neustadt/Dosse
Geschäftsführer: S. von Schwander,
K. Kieler

Commerzbank Wilhelmsen:
BLZ 290 400 90, Kto.-Nr.: 1 836 360
BIC: COBADEFF3333, IBAN: DE10 2904 0090 0183 6360 00

Landessparkasse zu Oldenburg:
BLZ 280 501 00, Kto.-Nr.: 0 029 434 628

Raiffeisenbank OPR eG:
BLZ 160 619 38, Kto.-Nr.: 1 117 75

Umsatzsteuer-Identnummer: DE 811483909
Umsatzsteuernummer: 052/110/00661





Gemeinde Wusterhausen
 Bauamt
 Am Markt 1
 16868 Wusterhausen

5203
 6923
 Typ 404000
 Masse 18500 kg
 Bz 03/90
 12030097892
 ANH KIPPER OFFKASTEN
 FAHRZEUG THAELMANN
 804126
 Dat. letzt. HU 06/2017
 Standort Wusterhausen
 Prüfort 0000340267
 Kunden-Nr. 0000005428
 Regulierer-Nr. 0000005428

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Berichts-Nr. P042549006814
 vom 13.06.2018, 14:52
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
 p **KY W287**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Festgestellte Mängel:

an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
 Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 13.07.2018) ist erforderlich.

- 1.1.9a (GM) Druckluftbehälter (Bremsanlage) vorn oberflächlich korrodiert
- 1.2.1b (EM) Betriebsbremse 1. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)
- 1.2.1b (EM) Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert 25% überschritten)
- 5.3.1a (EM) Federgehänge 1. Achse links und rechts Lagerung ausgeschlagen
- 6.1.6a (EM) Bolzenkupplung - Fangmaul beschädigt
- D1.1.18 (EM) Bremswelle 2. Achse rechts schwergängig
- D1.1.18 (EM) Bremswelle 1. Achse rechts schwergängig
- D6.2.10a (EM) Spritzschutz 2. Achse links beschädigt
- D106.5c (GM) Kippeinrichtung Hydraulikteil undicht
- DF1.1.16 (EM) Radbremszylinder vorn undicht

Ihr Prüflingenieur
 Ingenieur Torsten Köhne
 Stempel und Unterschrift



Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. Achse	re. Achse	px	Berech. Druck	li. daN	re. daN
1	500	300	2.5	6.5		
2	300	200	2.5	6.5	300	300
Abbremsung	z = 44.4%				z = 7.0%	

Systemdaten Stand: 4.15.0

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	91,31 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	92,50 EUR
Ust-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen in Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

DEKRA 2018 100% Material gebührenfrei

anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
Sächsische Außenstelle:
Lücker Chaussee 2A, 16928 Pritzwalk
Tel: 03395/30966-0 Fax: 03395/30966-20



DEKR272532648

Gen. Gemeinde Wusterhausen
Bauamt
Am Markt 1
16868 Wusterhausen

Reg.-Nr.	5203	ANH KIPPER OFF. KASTEN
Herst.	6923	FAHRZEUGW. THAELMANN
TYP	40408	804126
AGN	16800 kg	
EZ	03/90	
Reg.-Nr.	12030007892	
Dat. letzt. HU	06/2017	
Standort	Wusterhausen	
Prüfart	0000340267	
Kunden-Nr.	0000006428	
Regulärer-Nr.	0000006428	

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr.: P042549006814
vom 13.06.2018, 14:52
Seite 2 von 2

Ergebnis:
erhebliche Mängel
d **KY W287**

Festgestellte Mängel: (Fortsetzung)

- DF6.1.1 (EM)
Rahmen / Querträger stark angerostet /
korrodiert
- DF106.3 (EM)
Laderaum - Wand vorn
korrosionsgeschwächt/durchrostet
- DF106.5 (EM)
Klippeinrichtung hinten verboden / beschädigt

Hinweise:

- Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze
erreicht

DEKRA ist ein eingetragenes Unternehmen der DEKRA Gruppe. Alle Rechte vorbehalten. DEKRA ist ein eingetragenes Unternehmen der DEKRA Gruppe. Alle Rechte vorbehalten.